



Baustellen Newsletter 07/2026

Liebe Baustellenfans

Gerne informieren wir Euch über den aktuellen Stand unserer Baustelle.

Die Arbeiten auf der Baustelle schreiten weiterhin sichtbar voran.

Schwanenhaus

Beim Schwanenhaus wurde das Dach vollständig abgedeckt. Die bestehende Dachkonstruktion wurde sorgfältig geprüft und notwendige Balkenverstärkungen im Bereich der Dachgiebel vorgenommen, um die Stabilität langfristig zu gewährleisten. Anschliessend konnte die neue Wärmedämmung (Pavatex-Platten) eingesetzt werden.



Alter Dachgiebel (Vor dem Umbau)



Neuer Dachgiebel (Nach Verstärkung)



Auch im Innenbereich schreiten die Arbeiten sichtbar voran. Im zweiten Obergeschoss laufen derzeit die Arbeiten am neuen Bodenaufbau sowie an weiteren Verstärkungen der Holzkonstruktion.




Rosenhaus

Im Rosenhaus konnte die Rollstuhlrampe im Erdgeschoss erfolgreich fertig betoniert werden. Seitlich der Rampe wurde zusätzlich ein Mauerabschluss erstellt, um den notwendigen Höhenausgleich zu gewährleisten und einen sicheren Zugang zu ermöglichen.

Weiter wurde im Erdgeschoss eine bestehende Betonsäule verstärkt, damit künftig mehr Gewicht getragen werden kann. Im Zuge der neuen Raumeinteilung unseres Shops wurden ehemalige Fenster zugemauert. Gleichzeitig entstanden auf der Ostseite zwei neue Schaufensteröffnungen.

Im ersten Obergeschoss wurde der neue Boden bereits eingezogen. Die Arbeiten im zweiten derzeit im Gange.



Verbindung zwischen Rosenhaus und Schwanenhaus

Der Durchgang zwischen Rosenhaus und Schwanenhaus wurde überdacht und zusätzlich mit Lichtelementen ausgestattet. Dadurch entsteht für unsere Bewohnerinnen und Bewohner ein sicherer und geschützter Übergang zwischen den Gebäuden.



Allgemeiner Baufortschritt

Die Baustelle entwickelt sich weiterhin sehr erfreulich. Die sichtbaren Fortschritte an Dach, Innenausbau und Zugängen zeigen eindrücklich, wie Schritt für Schritt ein modernes und sicheres Zuhause entsteht.

